

## **ÍNDIX DEL DOCUMENT**

### **Informe mensual dels serveis de neteja i recollida**

1. Recollida d'escombraries
2. Recollida selectiva
3. Neteja viària
4. Neteja de platges
5. Neteja d'àrees d'esbarjo
6. Abocaments incontrolats
7. Servei de deixalleria

### **Informe mensual de les entrades a les instal·lacions (Dipòsit controlat i CTRM)**

1. Residus dipositats total segons la procedència

## INFORME MENSUAL DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA

Es recullen, a continuació, algunes de les actuacions dels diferents serveis de recollida i neteja de la població durant el mes de maig.

Cal destacar els serveis implementats per tots els esdeveniments programats en el marc de la celebració del Lloret Formula Weekend.

També cal fer menció a la petició per part de la Policia Local per recollir i destruir material decomissat de les seves dependències.

### 1. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

A continuació es detallen les actuacions realitzades en aquest servei durant el mes:

- 1) Diversos locals del carrers Potosí i voltants han deixat escombraries i diversos residus a un racó de la vorera. El servei de recollida nocturn ho ha recollit tot i, posteriorment, s'ha informat als propietaris dels locals que han de dipositar els residus als contenidors de la zona (**Foto 1**).
- 2) Durant dues nits seguides s'han recollit mobles deixats a la plaça Dr. Adler. La tercera nit es va trobar al veí que els va treure i se li va informar que no pot treure els mobles sense avisar i no pot deixar-los al mig de la plaça (**Foto 2**).



**FOTOS 1 i 2: Residus deixats al carrer Potosí i a la plaça Dr. Adler.**

- 3) S'han portat a terme dues sortides en diverses setmanes amb el camió neteja-contenidors per rentar tots els contenidors de les urbanitzacions de Lloret (**Fotos 3 i 4**).




**FOTOS 3 i 4: El camió neteja contenidors va darrera del camió de recollida per tal d'efectuar la neteja de contenidors amb posterioritat al seu buidatge.**

- 4) S'ha avisat a diversos hotels de la població que han de netejar les seves cambres

d'escombraries i que els residus no els poden deixar al terra de les mateixes. Els residus han de ser dipositats dins dels contenidors (**Foto 5**).

- 5) Uns desconeguts van escampar les bosses d'escombraries que els comerciants treuen a la nit al carrer Sant Pere. La Policia Local va passar avís a l'encarregat del servei i es van recollir els residus, així com es va escombrar el carrer (**Foto 6**).



**FOTOS 5 i 6: Estat de la cambra d'escombraries d'un hotel i escombraries escampades per uns desconeguts al carrer Sant Pere.**

- 6) S'ha fixat el contenidor d'escombraries del carrer Pere Codina i Mont, davant l'hotel Oasis, atès que cada nit els cotxes per aparcar el col·locaven a sobre de la vorera i era molt difícil poder treure'l per buidar (**Fotos 7 i 8**).
- 7) Durant el mes s'han portat a terme neteges intensives de les tapes i exteriors dels contenidors de superfície de la població (**Fotos 9 i 10**).



**FOTOS 7 i 8: Contenedor del carrer Pere Codina i Mont desplaçat pel cotxes per poder aparcar i posterior col·locació d'una fixació per evitar que el moguin.**



**FOTOS 9 i 10: Neteja amb pistola de les tapes dels contenidors d'escombraries.**

- 8) Durant el mes s'han canviat 8 contenidors a la població. D'aquests, 7 s'han reparat i s'han portat a les urbanitzacions per canviar els més deteriorats (**Fotos 11 i 12**).



**FOTOS 11 i 12: Nou contenidors canviats per deteriorament i reposició de contenidors trencats a les urbanitzacions.**

- 9) Al carrer Narcís Monturiol uns veïns van treure mobles i diversos residus del buidatge d'un pis. Van omplir els contenidors i acumular bosses al terra, al voltant dels contenidors. La furgoneta del servei va efectuar dos viatges per poder recollir tot i deixar neta la zona (**Fotos 13 i 14**).



**FOTOS 13 i 14: Escombraries i voluminosos deixats sense avís previ al C/ Narcís Monturiol i imatge posterior a la recollida i neteja de la zona.**

- 10) S'han recollit les fustes i restes d'obra llençades a la nit al mig del carrer Sant Jordi, sense cap avís previ (**Foto 15**).
- 11) Cada nit al carrer de la Vila, davant una agència de viatges, es recullen les bosses d'escombraries que els locals del carrer deixen en aquest lloc. Això comporta que cada matí el servei de neteja viària ha de treure les taques del paviment provocades per les bosses deixades al terra (**Foto 16**).



**FOTOS 15 i 16: Mobles llençats al carrer Sant Jordi i escombraries deixades al terra del carrer de la Vila.**

- 12) A petició de Medi Ambient, s'ha traslladat i fixat el contenidor d'escombraries del carrer Rafel Casanovas (**Foto 17**).
- 13) Els caps de setmana s'ha implementat la ruta de repàs de recollida d'escombraries per les tardes a la zona centre de la població, ja que els establiments de la zona han començat a generar residus durant el dia per l'augment de visitants (**Foto 18**).
- 14) A finals de mes gairebé tots els hotels i establiments han obert i s'han adaptat les rutes de recollida per donar servei a tots els establiments.



**FOTOS 17 i 18: Trasllet i fixació dels contenidors del carrer Rafel Casanovas i recollida nocturna a la zona centre.**

## 2. RECOLLIDA SELECTIVA

S'han portat a terme les següents actuacions en el servei:

- 1) S'ha col·locat una nova fixació per al bujol de FORM del carrer Potosí, al costat de l'illa de contenidors soterrats (**Fotos 19**).
- 2) S'han col·locat fixacions noves per als bujols dels carrers Rafel Casanovas i Pere Codina i Mont, ja que també s'han fixat els contenidors de RSU.
- 3) Per evitar que els cotxes quan aparquen aixafin els contenidors de selectiva, s'han col·locat dues pilones a l'illa de contenidors del carrer Pere Codina i Mont, enfront de la comissaria dels Mossos d'Esquadra (**Foto 20**).



**FOTOS 19 i 20: Nova fixació per al contenidor de FORM del carrer Potosí i col·locació de pilones davant dels contenidors de selectiva del carrer Pere Codina i Mont per evitar que els aixafin els vehicles fent maniobres per aparcar.**

- 4) S'ha implementat una nova illa de contenidors de recollida selectiva al passatge de Buenos Aires (**Foto 21**).
- 5) Durant el mes s'han canviat 7 bujols de FORM trencats a la població (**Foto 22**).
- 6) S'han portat a terme dues sortides en diverses setmanes amb el camió neteja-contenidors per netejar tots els bujols de FORM de la població i urbanitzacions (**Fotos 23 i 24**).



**FOTOS 21 i 22: Nous contenidors de selectiva al passatge Buenos aires i bujol de FORM canviat per trencament.**



**FOTOS 23 i 24: Neteja dels bujols de FORM i detall de l'estat de neteja.**

- 7) La freqüència de recollida de vidre porta a porta als grans productors ha passat de 3 a 6 dies per setmana (**Foto 25**).
- 8) A final de mes han arribat 100 bujol de vidre per canviar i atendre peticions de noves altes al servei de grans productors (**Foto 26**).



**FOTOS 25 i 26: Recollida porta a porta de vidre. Nous bujols de vidre per canviar els que estan trencats o deteriorats als grans productors**

- 9) S'ha reparat la comporta malmesa del contenidor d'envasos del carrer Potosí (**Fotos 27 i 28**).
- 10) S'han canviat 4 contenidors de vidres trencats als grans productors (**Fotos 29 i 30**).
- 11) Com cada any per aquestes dates, i degut a l'augment en la generació de residu, es divideix la ruta de recollida de contenidors tipus iglús de recollida selectiva en dues zones: una al matí i l'altra a la tarda. El camió passa a efectuar dos torns amb dos xofers diferents (**Fotos 31 i 32**).
- 12) Al carrer Marina van reparar un tram de la vorera. Part de la runa generada la van ficar dins d'un bujol d'orgànica que dona servei en aquest carrer (**Fotos 33 i 34**).



**FOTOS 27 i 28: Reparació de la comporta d'un contenidor soterrat d'envasos al carrer Potosí.**



**FOTOS 29 i 30: Canvi de contenidors de vidre trencats als grans productors.**



**FOTOS 31 i 32: Recollida de paper cartró als contenidors de superfície i soterrats.**




**FOTOS 33 i 34: Reparació de la vorera del C/ Marina i restes de l'obra ficats dins d'un contenidor de FORM**

### 3. NETEJA VIÀRIA

Les actuacions més remarcables del servei han estat les que s'indiquen a continuació:

- 1) S'han incorporat al servei el personal de 6 mesos fix discontinu.
- 2) S'ha efectuat una neteja a fons del paviment del passeig de Sa Caleta (**Foto 35**).
- 3) Setmanalment s'han netejat amb aigua a pressió els passadissos dels vianants de la plaça Esteve Fàbregas a Fenals (**Foto 36**).




**FOTOS 35 i 36: Neteja amb aigua del passeig de Sa Caleta i dels vials del parc del carrer Narcís Macià i Domènech**

- 4) S'han implementat serveis extres de neteja per a tots els esdeveniments programats del cap de setmana del Lloret Formula Weekend. Una màquina escombradora va estar de reten les dues nits per efectuar la neteja posterior del circuit que es va habilitar a l'avinguda Just Marlés. També dos operaris amb una furgoneta i material per assecat oli i gasoil van estar operatius per prevenir qualsevol incidència (**Fotos 37 a 40**).



**FOTO 37 i 38: Circuit preparat a l'avinguda Just Marlés pels esdeveniments del Formula Weekend.**



**FOTOS 39 i 40: Neteja del circuit acabades les exhibicions, a l'1 de la matinada.**



- 5) S'ha canviat una paperera que uns desconeguts van trencar a l'avinguda de Blanes, cantonada amb el carrer Valentí Almirall (**Fotos 41 i 42**).



**FOTOS 41 i 42: Paperera trencada per uns desconeguts a la carretera de Blanes, cantonada amb Valentí Almirall, i col·locació d'una nova.**

- 6) A petició de la policia Local, s'ha assecat el gasoil que li va caure a un autobús des de l'avinguda de Vidreres fins a l'avinguda de les Alegries (**Fotos 43 i 44**).



**FOTOS 43 i 44: Assecament i neteja d'un besament d'oli de motor a l'avinguda de les Alegries.**

- 7) Com cada dimarts, la neteja posterior del mercat inclou la neteja de la llera de la riera del tram descobert de l'avinguda del Rieral (**Fotos 45 i 46**).



**FOTOS 45 i 46: Neteja posterior del mercat setmanal i de la llera del tram descobert de la riera.**

- 8) Un vehicle va perdre gasoil i va deixar tacat diversos carrers de la població. Va començar a llençar-lo a l'avinguda del Rieral i va arribar fins al carrer Prat de la Riba. Es van desplaçar les dues furgonetes de neteja amb brigada amb el personal per assecar les taques de gasoil de tots els carrers afectats (**Foto 47**).
- 9) S'han netejat a fons, amb aigua calenta a pressió, totes les voreres dels carrers Constantí Ribalaigua, Riera i Potosí (**Foto 48**).



**FOTOS 47 i 48: Assecament de gasoil a la rotonda de l'avinguda de Vidreres i neteja de les voreres del carrer Potosí.**

- 10) Es continua amb la retirada de cartell i adhesius dels fanals de la població (**Fotos 49 i 50**).



**FOTOS 49 i 50: Retirada de cartells dels fanals de la població.**

- 11) S'ha canviat una paperera de formigó trencada del carrer Lliri de Mar (**Foto 51**).
- 12) S'ha col·locat una nova paperera de formigó al carrer Josep Tarradellas, a la zona de sorra que està sobre del camí de ronda de Cala Banyes (**Foto 52**).



**FOTOS 51 i 52: Canvi d'una paperera de formigó al carrer Lliri de Mar i col·locació d'una de nova al final del carrer Josep Tarradellas, al mirador de Cala Banyes.**

- 13) Uns veïns de la plaça de les Regions van llençar mobles i trastos des de un pis a la plaça. El peó

de la zona va donar avís i es van recollir tots els residus escampats per la plaça (**Fotos 53 i 54**).





**FOTOS 53 i 54: Residus llançats des de un pis a la plaça dels Drets Humans.**

- 14) Els peons dels sectors, a més d'escombrar, estan retirant les males herbes que es troben a les voreres (**Foto 56**).



**FOTOS 55 i 56: Neteja manual de l'Avinguda Mistral i retirada de males herbes al carrer Can Pansa.**

- 15) A petició del servei de Mobilitat, es va actuar d'urgència per netejar les tres plantes del pàrquing soterrat de la plaça dels Drets Humans perquè uns desconeguts van buidar els extintors penjats a les instal·lacions. Es va desplaçar una escombradora i una furgoneta amb el corresponent personal (**Fotos 57 i 58**).




**FOTOS 57 i 58: Neteja interior del pàrquing dels Drets Humans efectuada a petició del servei de Mobilitat perquè uns desconeguts van buidar els extintors als tres nivells del pàrquing el dia 20 a les 17 hores.**

- 16) A petició de la Policia Local s'ha portat un camió amb caixa descoberta per carregar material decomissat de la comissaria i s'ha dut al Dipòsit Controlat per la seva destrucció (**Fotos 59 i 60**).
- 17) S'ha començat a portar a terme l'aigualejat diari del passeig de Fenals (**Foto 61**).
- 18) S'han netejat amb aigua calenta a pressió les voreres de l'avinguda de Sa Boadella, carrer

Marfull i Santiago de Cuba (**Foto 62**).



**FOTOS 59 i 60: Recollida i transport de material decomissat per la Policia Local i posterior destrucció a la planta de voluminosos del CTRM.**



**FOTOS 61 i 62: Neteja amb aigua del passeig de Fenals i neteja amb aigua a pressió de les voreres de l'avinguda de Sa Boadella.**

19) S'han recollit les runes deixades a l'àrea de contenidors de selectiva de la urbanització UCSA (**Fotos 62 i 63**).



**FOTOS 62 i 63: Recollida de runes deixades dins del tancat dels contenidors de selectiva de la urbanització UCSA.**

- 20) S'ha col·locat una nova paperera a l'avinguda del Rieral, entre dos bancs, davant de l'IES Rocagrossa (**Foto 64**).
- 21) S'ha canviat una paperera deteriorada a Puigventós (**Foto 65**).
- 22) Amb la màquina de neteja paviments s'estan netejant les àrees de contenidors soterrats de la població (**Foto 66 i 67**).
- 23) S'han portat a terme diversos escombrats mixtes a els sectors on els arbres deixen caure flors i fulles i a les zones on hi ha poca rotació de cotxes aparcats (**Fotos 68 i 69**).



**FOTOS 64 i 65: Nova paperera instal·lada a l'Avinguda Rieral i canvi d'una paperera malmesa a Puigventós.**



**FOTOS 66 i 67: Neteja amb aigua a pressió de les bases dels contenidors soterrat i aigüejat del paviment de la plaça Esteve Fàbrega a Fenals.**



**FOTOS 68 i 69: Escombrat mixt al carrer Costa d'en Carbonell.**

24) S'ha canviat una paperera molt deteriorada pels orins dels gossos al parc de San Cristòfol (Fotos 70 i 71).



**FOTOS 70 i 71: Canvi d'una paperera oxidada pels orins dels gossos al parc de Sant Cristòfol.**

- 25) S'han tallat i recollit les males herbes d'un solar del carrer Salvat Papasseit que inundaven la vorera i tapaven una paperera (**Fotos 71 i 72**).



**FOTOS 71 i 72: Eliminació de males herbes i matolls que tapaven una paperera al carrer Salvat Papasseit.**


- 26) Durant uns dies el peó de neteja de la zona s'ha trobat bosses d'escombraries deixades al costat d'una paperera de la plaça Germans Maristes (**Foto 73**).
- 27) Tot i que el servei de neteja viària per les tardes comença l'1 de juny, tots els caps de setmana del mes s'han implementat serveis de reforços de neteja viària per les tardes per atendre les necessitats produïdes per l'augment de visitants durant els esmentats caps de setmana.



**FOTOS 73 i 74: Escombraries deixades al matí a la plaça Germans Maristes i assecament de gasoil vessat per un vehicle a l'avinguda Rieral.**

#### 4. NETEJA DE PLATGES

- 1) S'ha incorporat el personal fix discontinu de 6 mesos al servei de neteja de platges. A mitjans de mes s'ha partit el torn de neteja manual, passant a ser de 6 a 9 h del matí i de 18 a 21h per les tardes.
- 2) El temporal del dia 9 va tornar a escorçar l'amplada de la platja del passeig Agustí Font. La neteja d'aquest tram ha estat manual al no poder passar la màquina (**Fotos 75 i 76**).



**FOTOS 75 i 76: Estat de la platja de Lloret el dia 4 i el dia 9.**

- 3) S'han retirat provisionalment papereres de la platja de Lloret per evitar que se les emportés l'aigua els dies de mala mar (**Fotos 77 i 78**).



**FOTOS 77 i 78: Papereres afectades per l'aigua que es van retirar fins que va passar la mala mar.**

- 4) S'han recollit manualment totes les algues aportades per l'aigua a les platges (**Fotos 79 i 80**).



**FOTOS 79 i 80: Recollida manual d'algues portades per l'aigua a les platges.**

- 5) S'han retirat les sorres i petites escorrenties dels camins de ronda i s'ha portat a terme una neteja a fons dels mateixos (**Fotos 81 i 82**).



**FOTOS 81 i 82: Neteja a fons dels camins de ronda per retirar esllavissades i sorra acumulada.**

- 6) Tret del tram estret de la platja de Lloret, la resta de platges han estat netejades manual i mecànicament durant el mes (**Fotos 83 i 84**).
- 7) A mesura que el temps ha millorat s'han incorporat noves papereres a les platges de Lloret i de Fenals (**Foto 85**).
- 8) S'han retirat les males herbes del mur de la platja de Santa Cristina i s'han respectat les flors autòctones com el lliri de mar (**Foto 86**).
- 9) A petició de Medi Ambient, s'han recollit els residus deixats per un indigent al poblat ibèric de Turó Rodó (**Foto 88**).
- 10) Una vegada revisada i posada punt la barca per la neteja de les aigües continentals, s'ha portat al port de Canyelles per començar el servei el dia 1 de juny (**Foto 90**).



**FOTOS 83 i 84: Recollida de residus amb una moto quad i neteja mecànica de la platja de Fenals.**



**FOTOS 85 i 86: Buidatge de papereres i retirada de males herbes a la platja de Santa Cristina.**



**FOTOS 87 i 88: Arranjament de sorres a la platja de Lloret i recollida de residus deixats al Turó Rodó.**



**FOTOS 89 i 90: Neteja mecànica de la platja de Santa Cristina i barca de neteja d'aigües continentals revisada i posada a l'aigua per començar el servei el dia 1 de juny.**



## 5. NETEJA D'ÀREES D'ESBARJO

- 1) S'han netejat pintades als bancs del parc infantil de la plaça Germans Maristes (**Foto 91**).
- 2) S'ha col·locat una paperera de formigó a l'àrea del parc infantil de Puig d'en Pla (**Foto 92**).



**FOTOS 91 i 92: Netja del parc infantil i els bancs que el delimita a la plaça Germans Maristes i nova paperera de formigó instal·lada al parc de Puig d'en Pla (avinguda Rocagrossa).**

- 3) S'han eliminat les pintades dels jocs del parc infantil de la plaça Drets Humans (**Fotos 93 i 94**).



**FOTOS 93 i 94: Eliminació de pintades als elements del parc infantil dels Drets Humans.**

- 4) S'han pintat tots els elements del parc infantil de Puig d'en Pla. Com les fustes estaven des de fa temps sense servei de pintura, estava força desgastada i s'ha hagut d'aplicar una imprimació per segellar els porus (**Fotos 95 a 100**).



**FOTOS 95 i 96: Tasques de pintura per als elements del parc infantil de Puig d'en Pla (av. Rocagrossa) que es va incloure al llistat de parcs a netejar i mantenir el mes de abril a petició de Medi Ambient.**



**FOTOS 97 i 98:** Tasques de pintura per als elements del parc infantil de Puig d'en Pla (av. Rocagrossa) que es va incloure al llistat de parcs a netejar i mantenir el mes de abril a petició de Medi Ambient.



**FOTOS 99 i 100:** Tasques de pintura per als elements del parc infantil de Puig d'en Pla (av. Rocagrossa) que es va incloure al llistat de parcs a netejar i mantenir el mes de abril a petició de Medi Ambient.

- 5) S'han reposat les cadenes robades dels gronxadors del parc de Can Ribalaua i s'ha tornat a pintar l'estructura que uns desconeguts havien ratllat (**Foto 101**).
- 6) S'han canviat les fustes desgastades del sostre del joc principal del parc infantil del carrer Mestres (**Foto 102**).



**FOTOS 101 i 102:** Reposició de les cadenes robades d'un gronxador i retocs de pintura ratllada al treure les cadenes al parc de Can Ribalaua i canvi de les fustes del sostre del joc principal del parc del carrer Mestres.

- 7) S'han portat a terme tasques de manteniment i pintura dels elements del parc infantil de Puigventós (**Fotos 103 i 104**).



**FOTOS 103 i 104: Reparació i pintura dels elements del parc infantil de Puig Ventós.**

- 8) Les cordes del túnel de xarxa del vaixell del parc infantil de la Sardana estan força desgastades per l'ús. Com a mesura preventiva s'ha fet una reparació provisional i s'ha demanat recanvi de l'element sencer (**Fotos 105 i 106**).



**FOTOS 105 i 106: Reparació provisional de la xarxa túnel del parc infantil de la Sardana.**

- 9) S'han eliminat les pintades de la caseta del parc infantil del Rieral (**Fotos 107 i 108**).



**FOTOS 107 i 108: Eliminació de pintades a la caseta del parc infantil del Rieral.**

- 10) S'han canviat i reposat les sorres de tots els sorrals dels parcs infantils de la població (**Fotos 109 a 112**).




**FOTOS 109 i 110: Reposició de sorres al sorral del parc infantil de la plaça Esteve Fàbregas.**



**FOTOS 111 i 112: Reposició de sorres al sorral del parc infantil del Rieral.**

- 11) Tal i com està estipulat anualment, s'han efectuat analítiques de les sorres dels sorrals dels parcs infantils (**Foto 113**).
- 12) S'ha efectuat una formació de seguretat i manteniment a tot el personal del servei d'àrees d'esbarjos (**Foto 114**).
- 13) S'està portant a terme, per part d'una empresa certificada, l'auditoria anual de l'estat dels parcs infantils de la població (**Fotos 115 i 116**).



**FOTOS 113 i 114: Analítiques de les sorres dels sorrals dels parcs infantil i formació del personal de parcs infantils a càrrec d'una empresa certificada.**



FOTOS 115 i 116: Auditoria dels parcs infantils de la població a càrrec d'una empresa certificada.

## 6. ABOCAMENTS INCONTROLATS

Durant el mes de maig s'han recollit els següents abocaments:

- 1) S'han recollit 4 saques de runes deixades al carrer del Pas de Lloret Residencial (**Fotos 117 i 118**).



FOTOS 117 i 118: Recollida de saques de runes a Lloret Residencial

- 2) El servei de recollida de RSU es va trobar un abocament de mobles deixats al carrer Rector Coch. La furgoneta de recollida de voluminosos va efectuar tres viatges per recollir-los (**Foto 119**).
- 3) S'han recollit tots els mobles deixats sense avís previ al carrer de la Fàbrica (**Foto 120**).



FOTOS 119 i 120: Mobles deixats sense avís als carrers Rector Coch i la Fàbrica.

- 4) S'han recollit les runes llençades a un talús del camí antic de Tossa (**Fotos 121 i 122**).



**FOTOS 121 i 122: Abocament de runes i posterior recollida al camí Antic de Tossa.**

- 5) Com ja és habitual, s'han trobat residus abocats al camí de sorra del lateral de la riera de l'avinguda de les Alegries (darrera l'antiga panificadora) (**Fotos 123 i 124**).



**FOTOS 123 i 124: Abocament de residus al camí de sorra paral·lel a la riera de l'avinguda de les Alegries (darrera panificadora actualment tancada).**

- 6) A petició de Medi Ambient, s'han recollit els residus deixats durant diversos dies a un solar de la urbanització la Llevantina. Degut al volum de l'abocament, es va portar un contenidor de 9 m<sup>3</sup> per poder recollir-ho tot (**Fotos 125 i 126**).



**FOTOS 125 i 126: Residus deixats a la urbanització la Llevantina i posterior recollida i neteja de l'àrea.**

- 7) Al carrer Sant Climent uns veïns van treure mobles i diversos residus d'un pis just després que el servei de neteja viària hagués netejat el carrer. Es van desplaçar dues furgonetes del servei per

- recollir els residus (**Foto 127**).
- 8) S'han recollit els residus deixats a la part posterior de Can Saragossa (**Foto 128**).



**FOTOS 127 i 128: Mobles deixats al carrer Sant Climent immediatament després d'efectuar la neteja del mateix i residus llençats a la part posterior de la casa de Can Saragossa.**

## 7. DEIXALLERIA MUNICIPAL

Es mostren a continuació algunes imatges de la gestió del servei durant el mes.



**Foto 129: Desballestament de mampares per separar el plàstic de l'alumini.**



**Foto 130: Emmagatzematge d'envasos a pressió.**



**Foto 131: Segregació de trossos de fusta.**



**Foto 132: Emmagatzematge en cubicontenidors de pintures.**



**Foto 133: Classificació de cablejat sencer.**



**Foto 134: Recepció d'un aparell de rajos UV que es transportarà al gestor Electrorecycling.**



## INFORME MENSUAL ENTRADES A DIPÒSIT CONTROLAT I CTRM

El Dipòsit Controlat de Residus Sòlids Urbans (RSU) de Lloret de Mar és una instal·lació finalista de disposició de residus que abasta l'àmbit geogràfic de la Comarca de la Selva i, des de mitjans del mes de febrer de 2015, amb motiu de l'entrada en funcionament del Centre de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM), part de les comarques del Baix Empordà i del Gironès.

Les dades aportades per la realització d'aquest informe han estat extretes de la base de dades de les bàscules de pesatges instal·lades en el control d'accessos a les instal·lacions del Dipòsit Controlat.

### 1. RESIDUS DIPOSITATS TOTAL SEGONS LA PROCEDÈNCIA

El total de residus disposat a les instal·lacions durant el mes de maig va ser de **9.315.440 Kg.**

A continuació s'indiquen les quantitats de RSU (Residu Sòlid Urbà) en funció de la seva procedència.

