

ÍNDEX DEL DOCUMENT

Informe mensual dels serveis de neteja i recollida

1. Recollida d'escombraries
2. Recollida selectiva
3. Neteja viària
4. Neteja de platges
5. Neteja d'àrees d'esbarjo
6. Abocaments incontrolats
7. Servei de deixalleria

Informe mensual de les entrades a les instal·lacions (Dipòsit controlat i CTRM)

1. Residus dipositats total segons la procedència

INFORME MENSUAL DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA

Es recullen, a continuació, algunes de les actuacions dels diferents serveis de recollida i neteja de la població durant el mes de juny.

Cal destacar els serveis extres de neteja a tota la població el dia de Sant Joan i també cal fer menció als serveis efectuats per tots els esdeveniments que han tingut lloc a la població i a la implementació de tots els serveis programats durant la temporada alta.

1. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

A continuació es detallen les actuacions realitzades en aquest servei durant el mes:

- 1) Al carrer Calafats han col·locat una piona que ha dificultat el pas del camió recol·lector del sector. S'ha informat a Medi ambient per tal que el Servei Municipal de Manteniment la desplacin per no obstaculitzar el pas del vehicle (**Foto 1**).
- 2) El dia 1 de juny s'ha incorporat el personal de temporada per la recollida diürna de RSU a les urbanitzacions (**Foto 2**).



FOTOS 1 i 2: Piona que molesta per passar el camió recol·lector al carrer Calafats i recollida diürna a les urbanitzacions.

- 3) Es va rebre un avís de la Policia Local per recollir les escombraries que uns desconeguts van escampar pel carrer Sant Pere (**Foto 3**).
- 4) S'han canviat 6 contenidors deteriorats a la població (**Foto 4**).



FOTOS 3 i 4: Escombraries escampades per uns desconeguts al carrer Sant Pere i canvi d'un contenidor a l'avinguda de Fenals davant el carrer Antilles.

- 5) Amb el començament de la temporada alta es torna a detectar que hi ha cambres d'escombraries d'hotels que no tenen les dimensions adequades per acollir els residus que generen i també que no disposen de contenidors suficients, la qual cosa provoca que deixen els residus escampats al

terra de la cambra o a la vorera pública. En tots els casos s'està informant als propietaris per tal que puguin resoldre les incidències detectades (**Fotos 5, 6 i 7**).

- 6) Diversos hotels, quan treuen les escombraries, deixen tacades les voreres, bé sigui per que les treuen sense contenidor o per què la dotació que tenen és insuficient. S'informa als propietaris per que facin una disposició correcta dels residus (**Foto 8**).



FOTOS 5 i 6: Estat de la cambra d'escombraries de l'hotel del carrer Turó de l'Estelat i residus deixats a granel a la cambra d'escombraries d'un



FOTOS 7 i 8: Runes dins d'un contenidor a un altre hotel i taques al paviment produïdes per les escombraries d'un hotel mal dipositades damunt la vorera del carrer de l'Oлива

- 7) S'ha portat a terme una neteja intensiva de tots els contenidors de la urbanització URCASA (**Fotos 9 a 12**).



FOTOS 9 i 10: Neteja de contenidors a les urbanitzacions.



FOTOS 11 i 12: Estat de neteja de les tapes dels contenidors.

- 8) S'ha col·locat un nou contenidor d'escombraries per complementar l'àrea de contenidors de la plaça Alfred Sisquella (**Foto 13**).



FOTOS 13 i 14: Nou contenidor de RSU col·locat a l'illa de la plaça Alfred Sisquella i i mobles deixats sense avis a la plaça Espanya.


- 9) S'ha canviat una contenidor cremat al carrer Tordera de la urbanització La Creu de Lloret (**Fotos 15 i 16**).



FOTOS 15 i 16: Contenedor cremat al carrer Tordera i posterior reposició per un de nou.

- 10) La nit de la revetlla de Sant Joan van cremar un contenidor al carrer Passapera que es va canviar per un de nou i també un contenidor soterrat al carrer Hipólito Lázaro. Aquest últim el van apagar

els bombers i només es va cremar el contingut i no va quedar afectat (Fotos 17 a 20).




FOTOS 17 i 18: Contenedor cremat amb els petards al carrer Passapera .




FOTOS 19 i 20: Foc provocat pels petards dins d'un contenidor soterrat del carrer Hipólito Lázaro i intervenció dels Bombers.

- 11) Con cada any, es troben bosses d'escombraries fora de l'hora establert per les ordenances municipals (21 h a 24 h), així com bosses fora dels contenidors, que diversos establiments deixen al tancar l'activitat diària. En la majoria dels casos que s'han pogut identificar els locals se'ls ha informat dels horaris de recollida i del fet que han de dipositar les bosses dins dels contenidors (Fotos 21-24).



FOTOS 21 i 22: Recollida nocturna al carrer Joan Llavaries i bosses deixades fora dels contenidors soterrats al carrer Prat de la Riba (plaça Espanya).



FOTOS 23 i 24: Escombraries deixades fora d'hores i fora del contenidor al carrer Josep Tarradellas i cambra d'escombraries d'uns apartaments del carrer Anselm Clavé, on les bosses són abocades a granel sense el contenidor amb què caldria tenir dotada la cambra.

12) Durant el mes s'han portat a terme 10 reparacions diverses de contenidors (**Fotos 25 i 26**).



FOTOS 25 i 26: Reparació de l'esmorteïdor d'un contenidors soterrat d'escombraries.

2. RECOLLIDA SELECTIVA

S'han portat a terme les següents actuacions en el servei:

- 1) S'ha portat a terme una neteja intensiva dels bujols de FORM domiciliària a totes les urbanitzacions (**Fotos 27 i 28**).
- 2) Conjuntament amb el camió bicompartimentat de recollida s'ha portat a terme la neteja regular dels bujols de FORM domiciliària de les urbanitzacions Lloret Residencial, La Creu de Lloret, Lloret Blau i Lloret Verd (**Fotos 29 i 30**).



FOTOS 27 i 28: Neteja de les tapes dels bujols d'orgànica que estan sota els arbres a les urbanitzacions.



FOTOS 29 i 30: Recollida dels bujols d'orgànica a les urbanitzacions i posterior neteja amb el camió neteja-contenidors.

- 3) La ruta de recollida de contenidors de selectiva continua dividida en dos sectors i dos torns, un de matí i un de tarda. El de matí és a la zona centre i el de tarda la zona exterior de la població (**Foto 31**).
- 4) S'ha implementat la separació de la recollida de FORM, de manera que una ruta efectua la recollida als grans productors i l'altra als sectors establers per la recollida domiciliària (**Foto 32**).



FOTOS 31 i 32: Recollida de contenidors d'envasos i de matèria orgànica a la població.

- 5) S'ha detectat que un bar de la carretera de Tossa deixava les ampolles de vidre dins de la paperera que hi ha davant el seu negoci. S'ha informat al propietari que hi ha un servei de recollida porta a porta i se li ha portat un bujol de vidre (**Foto 33**).
- 6) Un cop acabades les obres de pavimentació del carrer Senyora del Rosell, s'han traslladat els contenidors de selectiva a l'espai habilitat a l'efecte (**Foto 34**).



FOTOS 33 i 34: Ampolles de vidre llençades a una paperera per un bar de la carretera de Tossa i trasllat dels contenidors de selectiva a l'espai delimitat del carrer Senyora del Rosell.

- 7) Recollida diària de vidre als grans productors, servei porta a porta (**Foto 35**).
- 8) Servei de recollida selectiva domiciliària amb contenidors tipus iglú instal·lats al carrer, per a les fraccions de vidres, envasos lleugers i paper i cartró (**Fotos 37 i 38**)
- 9) S'ha reparat la comporta xafada d'un contenidor autocompactor de la planta de transferència (**Foto 36**).




FOTOS 35 i 36: Recollida de vidre als grans productors i reparació de la comporta d'un contenidor compactador de la planta de transferència.



FOTOS 37 i 38: Recollida d'envasos i cartró a la zona de Fenals.

- 10) Es continua amb la neteja dels residus acumulats en els fossats dels contenidors soterrats de selectiva de la població (**Fotos 39**).
- 11) S'han reparat les comportes de seguretat del contenidor soterrat d'envasos de la plaça Espanya

(Foto 40).



FOTOS 39 i 40: Neteja dels fossats dels contenidors soterrats de selectiva i reparació de les comportes de seguretat del contenidor soterrat d'envasos de la plaça Espanya.

- 12) A petició de Medi Ambient, s'han subministrat bujols d'orgànica per tal que els marxants del mercat dels dimarts separin els residus biodegradables, principalment fruita i verdura. Aquests contenidors es porten, es buiden i es retiren el mateix dia (**Fotos 41 i 42**).



FOTOS 41 i 42: Subministrament de bujols de matèria orgànica pel mercat dels dimarts i posterior neteja una vegada recollits.

- 13) S'han atès totes les peticions de canvi de bujols de vidre trencats o deteriorats dels grans productors de la població (**Foto 43**).
- 14) El camió de transports ha efectuat 95 viatges als diversos recuperadors autoritzats de totes les fraccions recuperables recollides a la població.



FOTOS 43 i 44: Reposició de bujols de vidre als grans productors i contenidor ple de vidre a la plaça Espanya.

3. NETEJA VIÀRIA

- 1) A petició de Medi Ambient, s'ha regat amb el camió cuba tota l'explanada del pàrquing d'autobusos de Fenals per tal de que els Serveis Municipals compactin la grava del paviment (**Foto 45**).
- 2) S'ha implementat l'aigualejat dels carrers de la població per a temporada alta. Es dóna prioritat a

primera hora als carrers més transitats i comercials de la població i després es desplacen les màquines a les zones més perifèriques, per reduir les afectacions a la circulació (**Foto 46**).




FOTOS 45 i 46: Reg del pàrquing d'autobusos de l'avinguda de Fenals per que les brigades municipals puguin compactar el terra després d'aplicar grava i estat de neteja del paviment del carrer Prat de la Riba.

- 3) S'ha canviat una paperera xafada per un vehicle al carrer de Can Guidet (**Fotos 47 i 48**).



FOTOS 47 i 48: Canvi d'una paperera xafada per una cotxe al carrer Can Guidet.

- 4) S'han retirat diversos adhesius i anuncis dels fanals de la població, tot i que al dia següent s'han trobat de nous enganxats als fanals netejats (**Fotos 49 i 50**).



FOTOS 49 i 50: Retirada de propaganda als fanals de la població.

- 5) El dia 1 de juny ha començat el reg manual amb camió cisterna del passeig de sorra de Jacint Verdaguer (**Fotos 51 i 52**).
- 6) S'han retirat les males herbes de les illetes dels vials de la població (**Fotos 53 i 54**).
- 7) S'han reparat diverses papereres deteriorades a la població, ja que el seu estat ho permetia. D'altres, com estaven molt deteriorades, s'han canviat per noves (**Fotos 55 i 56**).



FOTOS 51 i 52: Reg manual del passeig de sorra de Jacint Verdaguer.




FOTOS 53 i 54: Retirada de males herbes a les illetes dels vials de la població.



FOTOS 55 i 56: Canvi de papereres deteriorades al passeig Camprodon i Arrieta i Avinguda Amèrica.

- 8) Es neteja regularment amb aigua el paviment i les escales metàl·liques de la plaça Pere Torrent (**Fotos 57 i 58**).
- 9) S'ha netejat una taca de pintura de grans dimensions a la vorera de l'avinguda Just Marlés (**Fotos**

56 i 60).



FOTOS 57 i 58: Neteja amb mànega de la plaça Perer Torrent i les escales metàl·liques de la mateixa.



FOTOS 59 i 60: Neteja d'una taca de pintura al paviment de la vorera de Just Marlés.

10) Un vehicle que perdia gasoil va tacar diversos carrers de la població, des de l'avinguda de Vidreres fins al carrer Part de la Riba. El servei de neteja va assecar amb sepiolita tot el gasoil vessat (**Fotos 61 i 62**).



FOTOS 61 i 62: Assecament de gasoil provocat per un vehicle al carrer Prat de la Riba.

11) S'ha portat un contenidor més de 9 m³ per acollir els residus generats pel mercat dels dimarts (**Fotos 63 i 64**).

12) S'ha canviat una paperera molt deteriorada a l'avinguda Just Marlés (**Fotos 65 i 66**).





FOTOS 63 i 64 Residus generats pel mercat del dimarts i posterior recollida i neteja.



FOTOS 65 i 66: Canvi d'una paperera deteriorada a l'avinguda Just Marlés.

13) L'aigualejat dels passeigs marítims es porta a terme diàriament (**Fotos 67 i 68**).

14) Amb el camió cubà s'ha regat el camí d'accés a Sant Cristina, prèviament a uns esdeveniments programats (**Foto 69**).



FOTOS 67 i 68: Neteja amb aigua del passeig de Fenals.



FOTOS 69 i 70: Reg amb el camió cubà del camí d'accés a la platja de Santa Cristina i escombrat mecànic del passeig de Fenals.

- 15) A petició de Medi Ambient, s'ha tret amb aigua a pressió tota la pintura del mur de formigó del parc del carrer Barcelona per tal de que una associació cultural pugui pintar un mural decoratiu. La màquina d'aigua a pressió ha destinat a aquesta tasca 15 hores en tres jornades de treball (**Fotos 71 i 72**).



FOTOS 71 i 72: Retirada de la pintura plàstica del mur de formigó del parc del carrer Barcelona per poder pintar un mural.

- 16) El dia de Sant Joan es van implementar serveis extres de neteja per recollir els petards i netejar les cremades als paviments de la població (**Fotos 73 a 76**).



FOTOS 73 i 74: Recollida de petards el dia de Sant Joan.



FOTOS 75 i 76: Neteja de les cremades produïdes pels petards al mur i el passeig de Fenals el dia de Sant Joan.

- 17) Es manté la neteja regular amb aigua calenta a pressió dels carrers costa de la Creu i voltants (**Foto 77**).
- 18) A petició de Medi Ambient, s'ha portat a terme una neteja a fons i reg de la plaça Germinal Ros per un esdeveniment programat (**Foto 78**).
- 19) S'han atès totes les peticions, per part de la Policia Local, de recollida i neteja de residus per accidents de trànsit a la població (**Fotos 79 i 80**).
- 20) S'han atès totes les peticions de neteja, recollida de residus i trencament de mobiliari urbà per actes incívics a la població (**Fotos 81 i 82**).



FOTOS 77 i 78: Neteja amb aigua calenta a pressió del passatge de la Creu i reg la de la plaça Germinal Roig per un esdeveniment programat.



FOTOS 79 i 80: Assecament i neteja de l'oli de motor i trossos de carrosseria pel xoc d'un vehicle contra un tòtem informatiu de l'avinguda Just Marlés.



FOTOS 81 i 82: Test trencat per uns desconeguts al carrer Santa Cristina i posterior recollida i neteja

21) S'ha netejat la pintura que li va caure a un ciutadà a la vorera de l'avinguda de Vidreres, al costat del camp de futbol (**Fotos 83 i 84**).



FOTOS 83 i 84: Assecament i neteja de pintura a la vorera de l'avinguda de Vidreres

- 22) S'ha efectuat una neteja a fons de l'àrea de contenidors i del solar del darrera de l'entrada de l'avinguda Lloret de Dalt (**Fotos 85 i 86**).



FOTOS 85 i 86: Neteja de l'àrea de contenidors i el terreny de l'entrada de l'avinguda Lloret de Dalt.

- 23) Amb la retro excavadora del dipòsit controlat s'han retirat les sorres que arrossegueu els vehicles l'entrar al camí de sorra que hi ha al carrer Josep Pla i Casadevall (**Foto 87**).
- 24) A petició de Medi Ambient, s'ha retirat una paperera de la façana de l'església de Lloret per la col·locació d'un monument i s'ha col·locat a la nova vorera de la carretera de Blanes, cantonada amb avinguda de Vidreres (**Foto 89**).



FOTOS 87 i 88: Recollida de sorres del paviment del carrer Josep Pla i neteja amb aigua a pressió de les voreres de la plaça de les Regions.



FOTOS 89 i 90: Nova paperera col·locada a la nova vorera de la carretera de Blanes cantonada Avinguda de Vidreres i neteja manual dels voltants del pavelló del Molí.

4. NETEJA DE PLATGES

Durant el mes s'han realitzat les següents actuacions:

- 1) A la platja de Fenals la màquina de neteja realitza el servei en aquelles zones on pot accedir, atès que a partir de cert punt de la part nord, degut als desnivells de la sorra i per qüestió de seguretat, es desaconsella el servei de neteja mecanitzat (**Foto 91**).
- 2) S'han recollit manualment les algues aportades per l'aigua al sector de la Dona Marinera (**Foto 92**).



FOTOS 91 i 92: Neteja mecànica de la platja de Fenals i recollida manual d'algues a la platja de la Dona Marinera.

- 3) Amb l'ajut del Servei Municipal de Parcs i Jardins s'ha trossejat i retirat un tronc portat per l'aigua a la platja de Lloret (**Fotos 93 i 94**).



FOTOS 93 i 94: Tronc portat per l'aigua a la platja de Lloret i trossejament per poder retirar-lo.

- 4) El dia 1 de juny va començar el servei de neteja d'aigües amb l'embarcació. Tret dels dies que, per mala mar o vent, la barca no ha pogut sortir, el servei s'ha portat a terme sense incidències remarcables (**Fotos 95 i 96**).



FOTOS 95 i 96: Servei de neteja d'aigües amb la barca i residus recollits en una jornada de treball.

- 5) A petició de Medi Ambient, s'han implementat serveis extres de neteja prèvia i posterior a uns esdeveniments –rodatges programats de TV3- a la platja de Lloret (**Fotos 97 i 98**).



FOTOS 97 i 98: Esdeveniment de la televisió de Catalunya a la platja de Lloret i estat de la platja posterior a l'esdeveniment.

- 6) S'ha instal·lat la bomba de reg de la platja (**Fotos 99 i 100**).



FOTOS 99 i 100: Instal·lació de la bomba de reg a la platja de Lloret.

- 7) Les escomeses de reg de la platja s'ha distribuït aquest any en funció de l'amplada de la platja del centre de la població (**Foto 101**).



FOTOS 101 i 102: Col·locació de les escomeses de reg de la platja i neteja manual del sector de Sa Caleta.

- 8) L'amplada de la sorra de la platja de Lloret, des de la Casa Garriga fins a la Dona Marinera, ha condicionat la neteja mecànica de la sorra. Hi ha punts on la màquina no ha pogut accedir. Tot i això, la neteja manual ha estat més acurada en aquests punts (**Foto 102 i 103**).
- 9) Totes les rampes d'accés a la platja es netegen diàriament amb la ajuda d'una màquina bufadora per poder extreure les burilles enganxades a la malla (**Foto 104**).



FOTOS 103 i 104: Neteja mecànica de la platja de Lloret i neteja amb bufador de les rampes d'accés a la platja.

- 10) El dia de Sant Joan es van portar dos contenidors de 9 m³ a les platges de Lloret i Fenals per poder acollir tots els residus generats durant la revetlla (Fotos 105 i 106).



FOTOS 105 i 106: Contenedor portat per recollir les restes de petards llençats a la platja per la revetlla de Sant Joan i estat de la platja el dia 24 de juny.

- 11) S'han netejat les tapes de les papereres de les platges de Lloret i Fenals, principalment per eliminar les cremades de burilles, tot i que en les tapes de totes les papereres de rebuig –negres- es va col·locar una xapa metàl·lica per poder apagar les cigarretes i no cremar les tapes (Foto 107).
- 12) La neteja dels camins de ronda es porta a terme en dos sectors, un a la banda de la Dona Marinera i l'altre a la banda del Castell (Foto 108).




FOTOS 107 i 108: Neteja de les tapes de les papereres de la platja i dels camins de ronda.

- 13) El dia 17 es va poder iniciar el reg nocturn de la platja de Lloret (Foto 109).
- 14) S'ha eliminat una pintada a un mur de pedra del camí de ronda de la platja de Fenals (Fotos 111 i 112).



FOTOS 109 i 110: Reg nocturn de la platja i neteja mecànica de la platja de Santa Cristina.



FOTOS 111 i 112: Eliminació d'una pintada al mur del camí de ronda de Fenals.

5. NETEJA D'ÀREES D'ESBARJO

Durant el mes, s'han realitzat les següents tasques:

- 1) S'ha traslladat una paperera dispensadora de bosses que estava a l'explanada del carril bici del carrer Santiago de Cuba, a dins de la nova àrea per gossos que ha adequat l'Ajuntament en el mateix sector. Aquest tancat s'està netejant amb el peó de neteja de parcs infantils del sector (**Foto 113**).
- 2) S'ha implementat una nova àrea gimnàstica al passeig de Fenals i s'ha inclòs dins de la programació de neteja i manteniment de les àrees saludables (**Foto 114**).



FOTOS 113 i 114: Trasllet d'una paperera dispensadora de bosses dins del nou recinte per a gossos al sector de Fenals i nova àrea d'esport al passeig de la platja de Fenals.

- 3) S'han reparat les esquerdes del revestiment de plàstic del tobogan del parc infantil de la plaça Esteve Fàbregas (**Fotos 115 i 116**).
- 4) S'han reposat sorres als sorrells i paviments dels parcs infantils de la plaça Esteve Fàbrega, Puig Ventós i Can Sabata (**Fotos 117-120**).



FOTOS 115 i 116: Reparació d'un tobogan del parc infantil de la plaça Esteve Fàbrega.



FOTOS 117 i 118: Reposició de sorres al parc infantil de la plaça Esteve Fàbrega.



FOTOS 119 i 120: Reposició de sorres al parc infantil de Sant Cristòfol.

- 5) S'ha netejat la pintura que uns desconeguts van escampar a la taula de ping-pong del parc del Rieral (**Fotos 121 i 122**).
- 6) S'ha reparat un tram de la tanca perimetral del parc infantil de Can Sabata i s'ha aprofitat per deixar els llistons segons normativa per evitar rics d'atrapament (**Foto 123**).
- 7) S'ha reposat una cadena robada del gronxador del parc infantil de sant Cristòfol (**Foto 124**).



FOTOS 121 i 122: Neteja de la taula de ping-pong del parc infantil del Rieral.



FOTOS 123 i 124: Reparació de la tanca perimetral del parc infantil de Can Sabata i col·locació d'una cadena robada al gronxador del parc infantil de San Cristòfol.

- 8) S'ha reparat per dins el carro d'arrossegament de la tirolina de Can Sabata (**Foto 125**).
- 9) S'han canviat les fustes cremades pels petards al parc infantil de la plaça de la Sardana (**Fotos 126**).



FOTOS 125 i 126: Reparació del mecanisme de la tirolina de Can Sabata i reparació de les escales d'accés a un joc per adequar-lo a la normativa de àrees infantils.

- 10) S'han canviat les fustes trencades per uns desconeguts d'un joc del parc infantil del carrer Mestres (**Fotos 127 i 128**).
- 11) Uns desconeguts van tallar amb una serra un tram de la tanca perimetral del parc infantil dels Drets Humans. S'ha canviat un tram sencer de 3 metres de llargada (**Fotos 129 i 130**).



FOTOS 125 i 126: Canvi d'una fusta cremada la nit de Sant Joan al parc infantil de la Sardana.



FOTOS 127 i 128: Canvi d'una fusta trencada d'un joc del parc infantil del carrer Mestres.




FOTOS 129 i 130: Tanca perimetral tallada amb una serra al parc infantil dels Drets Humans i posterior canvi per una de nova.

- 12) Durant el mes s'han repassat els ancoratges de les estructures dels tobogans dels parcs infantils.
- 13) S'han eliminat unes 60 pintades efectuades als diversos jocs dels parcs infantils
- 14) Un vehicle elèctric del servei ha patit una avaria al sistema de tracció de les rodes motrius. Els tres dies que el vehicle ha estat parat per la reparació el servei s'ha efectuat amb una moto quad de reserva del servei de neteja de platges.

6. ABOCAMENTS INCONTROLATS

Durant el mes, s'han recollit els següents abocaments:

- 1) S'ha recollit un abocament de mobles, runes i neumàtics deixats al costat dels contenidors del carrer Rubén Dario de Lloret Blau (**Fotos 133 i 134**).



FOTOS 133 i 134: Abocaments de neumàtics i mobles al costat d'una àrea de contenidors de Lloret Blau.

- 2) S'han recollit 8 saques amb runes i residu verd deixades als contenidors del carrer Alger, de la urbanització URCASA (**Foto 135**).
- 3) S'han recollit 40 bosses de residu verd i escombraries deixades a un solar de la urbanització Lloret Residencial (**Foto 136**).



FOTOS 135 i 136: Saques de runes i residu verd a URCASA i bosses de residu verd deixades a La Creu de Lloret.

- 4) Els propietaris d'una casa del carrer Saturn van treure al carrer, sense cap avís previ, els mobles i diverses pertinences. Es va rebre l'avís d'un veí del carrer i es va desplaçar una furgoneta amb dos peons per retirar els voluminosos del mig del carrer (**Foto 137 i 138**).



FOTOS 137 i 138: Mobles i diversos residus provinents del buidatge d'una casa deixats sense avís al carrer Saturn de Lloret Residencial i posterior recollida.

- 5) S'han recollit tots els residus escampats del bosc de la part del darrera de l'Ermita de Sant Quirze (**Fotos 139 i 140**).
- 6) El servei nocturn de recollida de RSU ha retirat diversos abocaments de mobles i voluminosos deixats sense avís previ.



FOTOS 139 i 140: Residus recollit al bosc darrera l'ermita de Sant Quirze.

7. SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL

Es mostren a continuació algunes imatges de la gestió del servei durant el mes.



Foto 141: Descàrrega del contenidor-compactor de cartró.



Foto 142: Emmagatzematge de FR 4, grans aparells.



Foto 143: Emmagatzematge de FR 5, petits aparells.



Foto 144: Arribada de gran quantitat d'envasos a pressió del CTRM com a impropis.

INFORME MENSUAL ENTRADES A DIPÒSIT CONTROLAT I CTRM


El Dipòsit Controlat de Residus Sòlids Urbans (RSU) de Lloret de Mar és una instal·lació finalista de disposició de residus que abasta l'àmbit geogràfic de la Comarca de la Selva i, des de mitjans del mes de febrer de 2015, amb motiu de l'entrada en funcionament del Centre de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM), part de les comarques del Baix Empordà i del Gironès.

Les dades aportades per la realització d'aquest informe han estat extretes de la base de dades de les bàscules de pesatges instal·lades en el control d'accessos a les instal·lacions del Dipòsit Controlat.


1. RESIDUS DIPOSITATS TOTAL SEGONS LA PROCEDÈNCIA

El total de residus disposat a les instal·lacions durant el mes de juny va ser de **9.965.460 Kg.**

A continuació s'indiquen les quantitats de RSU (Residu Sòlid Urbà) en funció de la seva procedència.



Gràfica 1: Total de RSU en funció de la seva procedència.



Gràfica 2: Percentatge RSU, per procedències, en funció del total .