



ÍNDIX DEL DOCUMENT

Informe mensual dels serveis de neteja i recollida

1. Recollida d'escombraries
2. Recollida selectiva
3. Neteja viària
4. Neteja de platges
5. Neteja d'àrees d'esbarjo
6. Abocaments incontrolats
7. Servei de deixalleria

Informe mensual de les entrades a les instal·lacions (Dipòsit controlat i CTRM)

1. Residus dipositats total segons la procedència

INFORME MENSUAL DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA

Es recullen, a continuació, algunes de les actuacions dels diferents serveis de recollida i neteja de la població durant el mes de gener. Cal destacar la neteja posterior de tot el recorregut de la rua de Reis així com també als serveis de reforç de neteja i recollida el dia 2 de gener pel fort vent que va patir la població.

1. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

A continuació es detallen les actuacions realitzades en aquest servei durant el mes:

- 1) El robatori d'un contenidor a Lloret Blau va comportar que s'acumulessin escombraries al terra de la plataforma. Es va portar un contenidor reparat i es van recollir tots els residus del terra (**Fotos 1 i 2**).



FOTOS 1 i 2: Contenedor robat en Lloret Blau i escombraries escampades al terra. Col·locació d'un nou contenidor i recollida de les escombraries dins fins a que passi el camió a buidar-los.

- 2) A petició de la secció de Medi Ambient, s'han col·locat dos contenidors nous a l'avinguda de Vidreres en les cantonades dels carrer Montserrat Roig i Masia del Roser per augmentar la capacitat d'acollida de residus en aquest dos punts. S'havia detectat que, amb un sol contenidor a cada cantonada era insuficient i es trobaven residus deixats al terra (**Fotos 3 i 4**).



FOTOS 3 i 4: Nous contenidors col·locats a l'avinguda de Vidreres per reforçar la capacitat d'acollida d'escombraries

- 3) Al carrer Costa d'en Vió van emplenar el contenidor de RSU de runes. El camió recol·lector no va poder buidar el contingut i es va portar a terme la recollida amb un camió ploma de caixa oberta del servei de recollida selectiva (**Foto 5**).
- 4) S'ha canviat un contenidor trencat a la urbanització Rocagrossa (**Foto 6**).



FOTOS 5 i 6: Runes dins d'un contenidor al carrer Costa d'en Vió i canvi d'un contenidor a Rocagrossa.

- 5) S'han recollit els mobles i residus provinents de la reforma d'un pis al carrer Vall de Venècia. Es va emplenar la furgoneta de recollida de trastos amb aquests residus (**Foto 7**).
- 6) Al carrer Santa Cristina es van recollir mobles i cartrons escampats al terra, que presumptament van deixar els comercials del voltant (**Foto 8**).



FOTOS 7 i 8: Mobles deixats a la vorera del C/ Vall de Venècia i escombraries al terra del C/ Sta. Cristina.

- 7) S'ha portat a terme la neteja de contenidors de totes les rutes de recollida de les urbanitzacions (**Fotos 9 i 10**).



FOTOS 9 i 10: Recollida d'escombraries i neteja de contenidors a les urbanitzacions.

- 8) Al carrer Unió es va recollir un abocament de 2 saques de runes i fustes provinents de la reforma d'un habitatge (**Foto 11**).

- 9) Es continua amb la recollida nocturna de RSU amb les 4 rutes establertes (4 recol·lectors i 1 furgoneta satèl·lit) a la població i 2 rutes diürnes amb 1 camió a les urbanitzacions (**Foto 12**).



FOTOS 11 i 12: Saca de runes i mobles deixats al C/ Unió i recollida nocturna d'escombraries a la població.

2. RECOLLIDA SELECTIVA

S'han portat a terme les següents actuacions en el servei:

- 1) S'ha realitzat la neteja de bujols de FORM domiciliària tant a la població com a les urbanitzacions. Aquesta tasca s'ha efectuat durant 4 dies, ja que cada dia el camió havia d'anar darrera d'un vehicle de recollida i ruta diferent (**Fotos 13 i 14**).



FOTOS 13 i 14: Neteja de bujol d'orgànica domiciliària a la població.


- 2) Es continua amb la recollida agrupada de cartró comercial i de grans productors atès que la majoria d'hotels de la població estan tancats (**Fotos 15 i 16**).
- 3) Es continua amb la neteja amb aigua calenta a pressió de les àrees de contenidors de selectiva de la població (**Fotos 17 i 18**).
- 4) S'està portant a terme la substitució dels bujols de FORM domiciliària trencats a la població (**Fotos 19 i 20**).
- 5) El camió de recollida d'iglús ha efectuat una mitjana de recollida diària de 60 contenidors de les fraccions d'envasos, paper cartró i vidre (**Foto 21 i 22**).
- 6) S'ha reparat i pintat un contenidor de paper cartró cremat al carrer Oliva, cantonada amb avinguda Just Marlés (**Fotos 23 i 24**).
- 7) El camió de transports ha efectuat 42 viatges als diversos recuperadors autoritzat de totes les fraccions recuperables recollides a la població.



FOTOS 15 i 16: Recollida de cartró comercial.



FOTOS 17 i 18: Neteja amb aigua calenta a pressió dels contenidors de selectiva.



FOTOS 19 i 20: Canvi de bujols trencats a sector Santa Clotilde.




FOTOS 21 i 22: Recollida de contenidors soterrats de cartró i vidre.



FOTOS 23 i 24: Contenedor de paper cartró cremat al C/ Oliva cantonada amb Avinguda Just Marlés i posterior reparació i pintura.

3. NETEJA VIÀRIA

- 1) Amb la col·laboració del camió del servei de manteniment i neteja del clavegueram s'ha portat a terme una neteja i recollida de residus de la reixa pluvial perpendicular a la plaça Dr. Adler pel carrer Josep Lluhí (**Fotos 25 i 26**).




FOTOS 25 i 26: Neteja i recollida de residus del canal de pluvials de la plaça Dr. Adler amb la col·laboració del camió cisterna del servei de neteja del clavegueram.

- 2) Els caps de setmana s'han trobat força residus escampats al paviment de la plaça de les Regions. En tots els casos s'han recollit i s'ha netejat la plaça amb aigua a pressió (**Fotos 27 i 28**).
- 3) S'ha efectuat una neteja a fons del vial de les naus industrials de l'avinguda de les Alegries, en haver-se evitat per part de la Policia Local els cotxes aparcats (**Foto 29**).
- 4) S'han retirat les males herbes del vial d'entrada de la urbanització Condado del Jaruco, des de la rotonda de Mas Romeu (**Foto 30**).




FOTOS 27 i 28: Escombraries escampades a la plaça de les Regions i posterior recollida i neteja.



FOTOS 29 i 30: Neteja del vial de les naus industrials de l'avinguda de Vidreres i retirada de males herbes del vial d'accés a la urbanització Condado del Jaruco.

- 5) El fort vent que va patir la població va provocar diversos desperfectes i va arrossegar residus per diversos carrers. Els equips de neteja van recollir objectes caiguts i branques d'arbres (**Foto 31 i 32**).



FOTOS 31 i 32: Llistó d'alumini caigut d'un edifici al passeig Camprodon i Arrieta i branca caiguda a la urbanització Normax, tots dos provocats pel vent que va patir la població.

- 6) El dia 5 de gener es va portar a terme la neteja posterior del recorregut de la cavalcada de Reis. Els mitjans, tant materials com humans, emprats van ser: 3 escombradores, 1 equip d'aigua i 2 furgonetes, 5 xofers, 2 peons i 1 encarregat (**Fotos 33 i 34**).



FOTOS 33 i 34: Neteja posterior a la rua de Reis.

- 7) A petició de la Policia Local, s'ha netejat la sang de l'entrada d'un edifici del carrer Girona després d'una baralla el dia 2 de gener (**Fotos 35 i 36**).



FOTOS 31 i 32: Neteja de la sang a l'entrada d'un edifici del carrer Girona després d'una baralla.

- 8) Es continua amb la neteja a fons i extracció de cicles de les voreres més concorregudes de la població. S'estima que a les voreres de l'av. Just Marlés, per ser les més representatives, s'han extret 95.000 xiclets (**Fotos 37 i 38**).




FOTOS 37 i 38: Neteja i extracció de cicles al paviment de les voreres de l'avinguda Just Marlés.

- 9) S'ha començat la neteja a fons, amb aigua calenta a pressió, dels bancs de pedra del passeig Agustí i Font (**Foto 39**).



FOTOS 39 i 40: Neteja amb aigua calenta a pressió dels bancs de pedra del Passeig Agustí i Font i escombrat manual a Fenals.

- 10) S'ha incidit en la neteja del passatge de Sant Romà, ja que al ser un carrer sense sortida i amagat, és freqüent trobar residus deixats escampats per terra del carreró (**Fotos 41 i 42**).



FOTOS 41 i 42: Escombrat mecànic i neteja amb aigua del passatge Sant Romà.

- 11) Es continua amb la neteja amb màquina excavadora dels paviments dels vials de la urbanització Lloret Residencial. Principalment s'extreuen sorres i matolls de grans dimensions que envaeixen la calçada (**Fotos 43 i 44**).



FOTOS 43 i 44: Retirada de matolls i sorres acumulats als vials de la urbanització Lloret Residencial.

- 12) Degut a les poques pluges de gener s'han efectuat diverses sortides amb la màquina d'aigualejat per netejar paviments dels carrers de Fenals i Santa Clotilde (**Foto 45**).

- 13) Es continua amb la neteja mecànica dels vials de les urbanitzacions recepcionades per l'Ajuntament (**Foto 46**).



FOTOS 45 i 46: Aigualejat carrers de Fenals i Santa Clotilde i escombrat mecànic a la urbanització UCSA .

- 14) Es continua recollint residus escampats pel terra que els marxants del mercat setmanal deixen fora del contenidor de 6m³, que setmanalment es porta per facilitar la posterior neteja de la zona un cop acabada la jornada del mercat (**Foto 47**).
- 15) S'han netejat a fons, amb l'equip d'aigua calenta a pressió, els carrers de Costa de la Creu, Torre Campderà i voltants (**Foto 48**).



FOTOS 47 i 48: Residus deixats pels marxants del mercat setmanal fora del contenidor de 6 m³, que es deixa setmanalment en aquesta ubicació per facilitar la recollida de residus generats durant la jornada del mercat, i neteja a fons del carrer Costa de la Creu i voltants.

- 16) Atès el gran nombre de voluminosos dipositats a la via pública sense avís previ, fa necessari la recollida diària de trastos amb la furgoneta (**Foto 49**).
- 17) Des de l'avinguda Just Marlés, i fins a la plaça de la Vila, s'han netejat a fons tots els carrers perpendiculars al passeig Agustí i Font (**Foto 50**).



FOTOS 49 i 50: Recollida de voluminosos a l'avinguda Just Marlés i neteja del paviment dels carrers perpendiculars al passeig Agustí i Font.

- 18) S'ha netejat un vessament d'oli produït per un vehicle a la vorera de la carretera de Blanes, davant el supermercat DIA (**Fotos 51 i 52**).
- 19) S'han atès 4 peticions de serveis per diversos esdeveniments i 5 queixes relacionades amb el servei.



FOTOS 51 i 52: Neteja d'una taca d'oli de motor a la vorera de la carretera de Blanes, davant del supermercat DIA.

4. NETEJA DE PLATGES

- 1) S'han retirat manualment les algues aportades per l'aigua a la banda nord de la platja de Canyelles, ja que la màquina no podia passar pel desnivell de la llera de la sortida de la riera (**Fotos 55 i 56**).
- 2) A banda de la neteja mecànica, totes les platges han estat repassades manualment pels peons de neteja del servei. S'ha incidit especialment en els trams de platja sota els murs dels passeigs (**Fotos 57 i 58**).



FOTOS 53 i 54: Neteja a fons de les escales d'accés als camins de ronda de la zona de Cala d'en Trons i neteja manual de la platja sota la finca de Can Juncadella.



FOTOS 55 i 56: Neteja manual de la platja de Canyelles.




FOTOS 57 i 58: Neteja manual de la platja de Lloret

- 3) Tots els camins de ronda i escales dels mateixos s'han netejat a fons al llarg del mes de gener. El dia 29 es va rebre una queixa de que hi havia pinassa acumulada en un tram de les escales de la cala els Frares. Es va netejar el mateix dia (**Fotos 59 i 60**).
- 4) L'aigua s'ha endut la sorra de la platja gran de Lloret i la ha traslladada a la banda de la platja de sa Caleta. Aquests moviments de sorra han facilitat la neteja mecànica a la banda de sa Caleta i ha dificultat la neteja amb maquinària a la platja gran (**Fotos 61 i 62**).



FOTOS 59 i 60: Neteja camins de ronda de la zona Castell.




FOTOS 61 i 62: Algues a la platja de Lloret i posterior neteja, on també es pot apreciar la sorra que s'ha endut l'aigua davant de l'avinguda Just Marlés.

5. NETEJA D'ÀREES D'ESBARJO

- 1) Es va trobar part del terra del parc infantil de Drets Humans tacat per l'escampament d'un sac de guix. Per netejar-lo es va haver de desviar l'equip d'aigua calenta a pressió d'una altra feina programada

(Fotos 63 i 64).




FOTOS 63 i 64: Guix llençat al parc infantil de Drets Humans i posterior neteja.

- 2) S'ha reposat part de la cadena robada del gronxador de cistella del parc infantil de la plaça de Fenals (Fotos 65 i 66).



FOTOS 65 i 66: Robatori de la cadena de la cistella del parc infantil de Fenals i posterior reparació.

- 3) S'ha col·locat un nou joc de molla per substituir-ne el que van robar el mes de novembre de 2015 al parc infantil de la plaça Dr. Adler (Foto 67).
- 4) La neteja manual dels parcs infantils ha estat diària durant el mes. Cal destacar els residus aportats als parcs els dies 2 i 3 pel fort vent que va patir la població (Foto 68).



FOTOS 67 i 68: Instal·lació d'una molla nova que van robar el mes passat al parc infantil de Dr. Adler i neteja manual del parc infantil de Sant Cristòfol.

- 5) A petició de la secció de Medi Ambient, es va dur un contenidor de 6m³ a la plaça de Germans Maristes

per acollir el terra sintètic que van retirar per col·locar un de nou. Un cop acabades les obres es van recollir amb furgoneta els residus generats i es va obrir el parc infantil als usuaris (**Foto 69 i 70**).



FOTOS 69 i 70: Contenedor portat per retirar el terra sintètic deteriorat del parc infantil de Germans Maristes i finalització de les obres amb la instal·lació del nou terra sintètic al mateix parc.

- 6) A petició de la Policia Local, es va desplaçar un vehicle elèctric del servei per efectuar proves de càrrega al punt de recàrrega situat al costat de la plaça de la Vila (**Foto 71**).
- 7) S'ha reparat un gronxador del parc infantil de la platja de Canyelles (**Foto 72**).



FOTOS 71 i 72: Prova de càrrega per als vehicles elèctrics a la plaça de pàrquing destinada als vehicles elèctrics davant de l'Ajuntament i reparació d'un gronxador al parc infantil de Canyelles.

- 8) S'ha portat a terme una neteja a fons, retirada de sorres arrossegades i fulles d'arbres, de la rigola del parc Can Ribalau (**Foto 73**).
- 9) Uns desconeguts van arrencar els bancs de l'àrea salut Fenals i 2 van ser llençats a la platja. Es van recollir de la platja i es va passar avís als serveis de manteniment per que els tornessin a fitjar amb formigó (**Foto 74**).



FOTOS 73 i 74: Neteja de la rigola de formigó del parc de Can Ribalau i bancs arrencats al parc de salut de la platja de Fenals.

6. ABOCAMENTS INCONTROLATS

Durant el mes, s'han recollit els següents abocaments:

- 1) S'han recollit els mobles i residus diversos que una botiga del voltant del Passatge Sant Romà va deixar escampats pel terra (**Fotos 75 i 76**).
- 2) S'han recollit runes escampades i 2 saques deixades al costat d'una plataforma de contenidors de RSU de Lloret Residencial (**Fotos 77 i 78**).



FOTOS 75 i 76: Recollida de mobles i residus provinents del buidatge d'una botiga al Passatge Sant Romà.



FOTOS 77 i 78: Recollida de runes a Lloret Residencial.

- 3) A Lloret Blau s'han recollit 3 abocaments de mobles, runes i bosses de residu verd deixats als voltants de les plataformes dels contenidors (**Fotos 78 i 80**).
- 4) Al carrer Enric Granados uns veïns van buidar el contingut d'un pis i el van deixar sense avís previ al mig del carrer, ocupant la vorera. El servei de recollida nocturn va efectuar dos viatges per recollir tots els residus (**Foto 81**).
- 5) S'han recollit 3 saques de runes deixades a la vorera d'un carrer de la Creu de Lloret. A les urbanitzacions és habitual haver de recollir saques de runes que no són gestionades correctament per les empreses o particulars que realitzen les obres (**Foto 82**).



FOTOS 79 i 80: Mobles i residus diversos a Lloret Blau.



FOTOS 81 i 82: Residus procedents d'un pis al C/ Enric Granados i saques de runes a La Creu de Lloret.

7. SERVEI DE DEIXALLERIA

Es mostren a continuació algunes imatges de la gestió del servei durant el mes.



FOTOS 83 i 84: Tasques habituals de la deixalleria



FOTO 85: Emmagatzematge correcte de fibra de vidre en big-bags homologats



FOTO 86: Fracció A2 de RAEE diferenciada

INFORME MENSUAL ENTRADES A DIPÒSIT CONTROLAT I CTRM

El Dipòsit Controlat de Residus Sòlids Urbans (RSU) de Lloret de Mar és una instal·lació finalista de disposició de residus que abasta l'àmbit geogràfic de la comarca de La Selva i, des de mitjans del mes de febrer de 2015, amb motiu de l'entrada en funcionament del Centre de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM), part de les comarques del Baix Empordà i del Gironès.

Les dades aportades per la realització d'aquest informe han estat extretes de la base de dades de les bàscules de pesatges instal·lades en el control d'accessos a les instal·lacions del Dipòsit Controlat.

1. RESIDUS DIPOSITATS TOTAL SEGONS LA PROCEDÈNCIA

El total de residus disposat a les instal·lacions durant el mes de gener va ser de **6.473.120 Kg.**

La gràfica següent indica el total de RSU en funció de les procedències:

